



Pressemitteilung

Pressereferat

der Landeshauptstadt Wiesbaden
Schlossplatz 6 · 65183 Wiesbaden
E-Mail: pressereferat@wiesbaden.de
<http://www.wiesbaden.de/presse>

6. Oktober 2022

Homepage, Mattiaqua

Kochbrunnen außer Betrieb

Die Trinkstelle sowie der Springer am Kochbrunnen stehen bis auf weiteres still. Grund hierfür ist ein technischer Defekt.

mattiaqua als Betreiber der Quellen arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Problems.

Die Dauer bis zur Reparatur des Defektes ist jedoch abhängig von der derzeit diffizilen Ersatzteillage.

+++